

## 社会教育および社会体育施設の被災状況

学校名	施設	被害の状況		
		被害程度	津波	概要
鷹来の森運動公園	建物	軽微	無し	
	外構	有り	無し	舗装の沈下亀裂、インターロッキングの沈下
市民体育館	建物	有り	無し	天井・壁などの破損、鉄骨接合部の破損
	外構	有り	無し	舗装の沈下亀裂
赤井地区体育館	建物	有り	有り	浸水による床、壁、建具、機械設備の破損
	外構	有り	有り	舗装の沈下亀裂
小野地区体育館	建物	有り	有り	床下浸水、床の沈下
	外構	有り	有り	舗装の沈下亀裂、インターロッキングの沈下
矢本運動公園	建物(管理棟)	有り	有り	浸水による床、壁、建具、設備の破損
	建物(武道館)	有り	有り	浸水による床、壁、建具、設備の破損
	外構	有り	有り	屋外照明施設の水没による破損
	マレットゴルフ場	有り	有り	マレットゴルフ場に瓦礫、ヘドロ流入
	テニスコート	軽微	無し	
大曲地区体育館	建物	有り	有り(甚大)	1階部分浸水、電気機械設備、建具、備品の破損
	外構	有り	有り(甚大)	津波による施設の流出

学校名	施設	被害の状況		
		被害程度	津波	概要
奥松島運動公園	建物(体育館)	有り	有り(甚大)	津波による施設の流出
	外構	有り	有り(甚大)	津波による施設の流出
	運動場	有り	有り(甚大)	津波による施設の流出
	野球場	有り	有り(甚大)	津波による施設の流出
	テニスコート	有り	有り(甚大)	津波による施設の流出
	マレットゴルフ場	有り	有り(甚大)	津波による施設の流出
市コミュニティセンター	建物	有り	無し	ホール天井・壁などの破損、観覧席の破損
	外構	有り	無し	舗装の沈下亀裂、インターロッキングの沈下
市図書館	建物	有り	無し	天井・壁などの破損
	外構	有り	無し	舗装の沈下亀裂、インターロッキングの沈下
奥松島縄文村	建物	有り	有り	天井・壁などの破損、浄化槽の破損
	外構	有り	有り	駐車場舗装の沈下亀裂

## 市民センター施設等の被災状況

### (1) 市民センターの被災状況

市内には8つの市民センターがあり、2010年度(平成21年度)から住民で構成する地域自治組織が指定管理を受け、「市民協働のまちづくり」の拠点として運営を行ってきました。

各市民センターを避難所として開設しました。また、市民センターが全壊した地域では、地区センターなどに地区避難所が開設されました。

これらの避難所は人員不足により市職員の常駐が困難であり、地域住民である市民センター職員が中心となって避難所運営を行い、住民の共助による地域自治組織の力が発揮されることとなり、これまでの市民協働のまちづくりの取組みへの姿勢が活かされました。

市民センター全8施設中、6施設(矢本東・大曲・赤井・小野・野蒜・宮戸)が津波被害(うち3施設(大曲・野蒜・宮戸)が甚大な被害)を受け、残りの2施設(矢本西・大塩)も地震被害がありました。また、市民センター全8施設中、甚大な被害を受けた3施設を除く5施設(矢本東・矢本西・赤井・大塩・小野)を避難所として開設し、多くの避難者を受け入れました。

2011年(平成23年)9月から順次業務を開始。全壊の施設については、代替施設(仮設市民センター)にて業務を開始しました。

### (2) 地区センター等の被災状況

地区センター等全64施設中、30施設が津波被害(うち10施設が甚大な被害)を受け、残りの34施設も地震被害がありました。ほとんどの施設を避難所として開設し、多くの避難者を受け入れました。

甚大な被害により市職員が不足する中、住民による地域自治組織を中心とした共助により避難所を運営することができました。

### (3) 蔵しっくパークの被災状況

「ひと・まち交流館」「ふれ愛情情報プラザ」の2施設を指定管理で運営していますが、両方の施設が津波被害を受け、特に酒蔵を改装した「ふれ愛情情報プラザ」の被害は甚大でした。

○「ひと・まち交流館」は、避難所として開設し、多くの避難者を受け入れました。市職員がいない中、蔵しっくパーク職員は避難所の運営を行い、2011年(平成23年)8月から順次事業を再開しました。

○「ふれ愛情情報プラザ」については、利用不能になるほどの甚大な被害を受けましたが、蔵しっくパーク職員による懸命な復旧作業の期間を経て、電気施設修繕工事と建物修繕工事が完工し、2013年(平成25年)4月から事業を再開しました。



被災直後の  
奥松島体育館  
(ハウズ 88)



被災直後の大曲地区体育館



被災直後の野蒜市民センター