

## 学校の被災状況および児童生徒の犠牲者数

■市内14校中、6校が津波浸水被害。うち下記の3校は使用不能。

- 鳴瀬第二中学校：鳴瀬第一中学校を間借り
- 野蒜小学校：市役所鳴瀬庁舎2・3階を間借りの後、社会福祉法人の土地へ仮設校舎を建設
- 浜市小学校：小野小学校を間借り

■生徒・児童・園児犠牲者数

小学生	中学生	園児	計
24人	8人	1人	33人

※学校では地震発生時在校していた児童・生徒全員の無事を確認しましたが、下校後や保護者に引渡し後に犠牲となりました。

これまで大きな災害発生の場合、学校で児童・生徒を保護し、その後保護者へ引渡していました。また、県内の多くの学校では、大規模地震や不審者出没時、台風などの自然災害発生時などに備え、保護者引渡し訓練を実施していました。しかし今回は、その想定を大きく上回るものでありました。

今後は、各学校の防災計画などを見直し、津波警報および津波注意報が解除になるまでは引渡さないこと。また、迎えに来た保護者も留まって避難するなど、自然災害における避難方法や避難場所など、学校や地域の実情に応じて見直しを実施します。

## 市立学校教育施設等の被災状況

学校名	施設	被害の状況		
		被害程度	津波	概要
矢本東小学校	校舎	軽微	無し	ガラス、エキス「ソシヨジ」ヨイトなどの破損
	体育館	軽微	無し	天井、照明器具、収納庫の破損
	グラウンド	無し	無し	
矢本西小学校	校舎	軽微	無し	ガラス、エキス「ソシヨジ」ヨイトなどの破損
	体育館	有り	無し	床、土間コンの沈下
	グラウンド	無し	無し	
大曲小学校	校舎	有り	有り(甚大)	1階部分浸水、電気機械設備、建具、備品の破損
	体育館	有り	有り(甚大)	浸水による電気機械設備、建具、備品の破損
	グラウンド	有り	有り(甚大)	車輦、瓦礫、ヘド口の堆積
赤井小学校	校舎	軽微	無し	水道管、土間などの破損
	体育館	軽微	無し	ダクト、照明器具などの破損
	グラウンド	無し	有り	
赤井南小学校	校舎	有り	有り	1階部分浸水、電気機械設備、建具、備品の破損
	体育館	有り	有り	床下浸水、照明器具の破損、壁にひび
	グラウンド	有り	有り	
大塩小学校	校舎	軽微	無し	壁にひび
	体育館	軽微	無し	ガラス、水道管の破損
	グラウンド	無し	無し	
宮戸小学校	校舎	軽微	無し	壁にひび、建具の破損
	体育館	軽微	無し	
	グラウンド	無し	無し	
野蒜小学校	校舎	有り	有り(甚大)	1階部分浸水、電気機械設備、建具、備品の破損
	体育館	有り	有り(甚大)	浸水による電気機械設備、建具、備品の破損
	グラウンド	有り	有り(甚大)	車輦、瓦礫、ヘド口の堆積

学校名	施設	被害の状況		
		被害程度	津波	概要
小野小学校	校舎	軽微	有り	土間、側溝の破損、ガラス、給水管に損傷
	体育館	有り	有り	床、土間コンの沈下
	グラウンド	無し	有り	
浜市小学校	校舎	有り	有り(甚大)	1階部分浸水、電気機械設備、建具、備品の破損
	体育館	有り	有り(甚大)	浸水による電気機械設備、建具、備品の破損
	グラウンド	有り	有り(甚大)	車輦、瓦礫、ヘド口の堆積
矢本第一中学校	校舎	軽微	無し	外構(土間、側溝など)の破損
	体育館	有り	無し	床、土間コンの沈下
	武道館	軽微	無し	ガラス、水道管の破損
矢本第二中学校	校舎	有り	有り(甚大)	1階部分浸水、電気機械設備、建具、備品の破損
	体育館	有り	有り(甚大)	建替え必要
	武道館	有り	有り(甚大)	浸水による電気機械設備、建具、備品の破損
鳴瀬第一中学校	校舎	有り	無し	壁クラック、建具の破損
	体育館	有り	無し	床、土間コンの沈下、機械室建替え要
	武道館	軽微	無し	
鳴瀬第二中学校	校舎	有り	有り(甚大)	1階部分浸水、電気機械設備、建具、備品の破損
	体育館	有り	有り(甚大)	浸水による電気機械設備、建具、備品の破損
	武道館	有り	有り(甚大)	浸水による電気機械設備、建具、備品の破損
矢本中央幼稚園	園舎	軽微	無し	ガラス、水道管破損
	園庭	軽微	無し	側溝段差



被災直後の大曲小学校



被災直後の鳴瀬第二中学校